

**Gyspot 100R-CX - это аппарат контактной сварки инверторного типа с воздушным охлаждением. Он позволяет варить оцинкованную сталь с высоким пределом упругости. Сила сжатия электродов может достигать 550 даН с плечом 120 мм. действующий сварочный ток может достигнуть 10 000 А. Gyspot 100R-CX имеет функцию отслеживания сварочных точек.**

## ОПИСАНИЕ

- X-клещи идеальны для любых работ
- Компактные и легкие клещи : 5 кг (X) ; 4 кг (C)
- Многофункциональный пистолет (длина 3 м) : односторонняя сварка, усадка, варит заклепки, шпильки, гайки, кольца, функция гвоздодера
- Коробка с расходкой
- Контрольный дисплей 5,7"

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### • Рабочий ток :

- высокий сварочный ток : 10 000 А
- индикация реальной величины тока
- автоматический звуковой сигнал при слишком низком токе
- регулировка сварочного тока
- охлаждение кабелей и клещей воздухом

### • Сжатие :

- автоматическая регулировка силы сжатия
- индикация реальной силы сжатия
- легкие клещи : 6 кг (с плечом RX1)
- большая сила сжатия : 550 даН с плечом 120 мм при 8 бар (RX1)  
350 даН с плечом 120 мм при 8 бар (RC1, RC2, RC3)
- автоматический звуковой сигнал при слишком слабом сжатии


## ИНТЕРФЕЙС ЧЕЛОВЕК/МАШИНА

- Легкодоступный : быстрое считывание параметров на экране 5,7"
- Простота использования: выберите только 3 параметра(толщину, тип металла, плечи)
- Сохранение сварочных параметров пользователя

## ТРАССИРУЕМОСТЬ

- Запись характеристик проделанных сварных точек на SD карту.
- Вывод на компьютер отчетов, записанных на SD карту.

## ВКЛЮЧЕНЫ



**10 000A**  
 : 350 daN  
 : 550 daN



50/60hz	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Cables			100% CU	↕	📏		
			↔	T	Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm <sup>2</sup>					
3 x 400V	32A (D)	10 000A	16V	3+3+3	1.5+3	/	Air	2.5	200	OK	70x99x208 cm	125 kg
						/	Air	2.5	150			
						-	8	4x6 H07RNF				